**Révision: 22 octobre 2013**
**Ancienne version : NOUVEAU**
**Numéro de référence :**

# FICHE TECHNIQUE

## NO MORE DRAFTS[MC]
## Mousse Isolante

**Henkel Canada Corporation**
Professional and Consumer Adhesives
Mississauga, ON L5N 6C3
Téléphone 1-800-624-7767
Télécopieur (440) 250-9661
www.henkel.com www.lepage.com

| N° d'article | Emballage | Format |
|---|---|---|
| 1733810 | Aérosol | 270 mL |

## DESCRIPTION

LePage® No More Drafts[MC] Mousse Isolante est un mousse polyuréthane polyvalente qui prend de l'expansion afin de sceller de manière permanente les interstices, les fissures et les vides jusqu'à 4 cm. La mousse double de volume et forme une barrière étanche et résistante à l'eau qui empêche les courants d'air, l'humidité et les insectes d'entrer afin de vous aider à être confortable et à économiser de l'énergie tout au long de l'année. Il peut aussi être peint ou recouvert.

## RECOMMANDÉ:

Sceller les cavités, les interstices et les fissures autour des tuyaux, des conduites, des galeries techniques, des bas de portes et plus. Colle bien sure le bois, le béton, la pierre et le métal.

## NON-RECOMMANDÉ:

- Utiliser autour des cadres de fenêtres ou de porte car l'expansion de la mousse peut endommager le coffrage
- Polyéthylène, Teflon® et autres surfaces plastiques
- L'exposition aux UV. La mousse durcie doit être protégé du rayonnement UV en appliquant une couche de peinture, mastic ou un autre type de revêtement

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

| Caractéristiques | Avantages |
|---|---|
| Doublera en volume…… | Moins grande quantité d'adhésif nécessaire pour atteindre une scelle hermétique |
| Résistant à l'eau…… | Idéale pours les endroits humides |
| Peut être peint…….. …… | S'intégra aves les environs |
| Empêche les courants d'air et l'air froid d'entrer……. | Économies d'énergie |

## MODE D'EMPLOI

**Outils généralement requis**
Couteau utilitaire, ruban de peintre pour protéger les surfaces et de l'acétone pour le nettoyage.

**Mesures de sécurité**
Toujours porter une protection d'œil, des gants et des vêtements de travails appropriés. Laver les mains après l'usage. La mousse durcie est difficile à enlever de la peau, des vêtements et d'autres substrats. Peut décolorer la peau.

**Préparation**
Les surfaces doivent être propres, sèches et sans gel, eau stagnante, graisse, poussière ou tout autre contaminant. Couvrir les surfaces ne devant pas recevoir de mousse. Pour assurer le durcissement complet et égal, mouillé les surface minérales ou poreux (tels que la brique, le béton, la pierre calcaire) avec de l'eau. Bien secouant le contenant (15 à 30 fois) et visser l'applicateur sur la valve.

**Application**
Appliquer le mousse à une température entre 5°C (40 °F) et 30° (86°F). Pour les meilleurs résultats, conserver le contenu à température ambiante avant l'usage. Distribuer le mousse lentement et remplir les interstices à environ 50% car le mousse doublera de volume. Au moyen d'un pistolet à calfeutrer, appliquer le scellant dans l'espace du joint en exerçant une pression régulière. Lisser le cordon immédiatement avec le doigt humide ou un outil. Enlever le ruban (s'il est utilisé) et enlève l'excès des mains et outils en utilisant de l'eau savonneuse. Laisser sécher pendant au moins 24 heures avant de peindre. Le temps de séchage varie selon la température, l'humidité et l'épaisseur de scellant utilisé. Un taux d'humidité élevé et de basses températures prolongeront le temps de séchage.

**Nettoyage**
Nettoyer les outils et enlever tout résidu de scellant avec de l'eau tiède et du savon. Le scellant séché peut être coupé avec précaution au moyen d'un outil tranchant.

## ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

NE RÉSISTE PAS AU GEL. Pour maximiser la durée utile, entreposer la cartouche dans un endroit frais et sec à une température supérieure à 5 °C (40 °F) et inférieure à 38 °C (100 °F). Emporter le produit dont on ne veut plus dans une installation approuvée de collecte des déchets domestiques dangereux. Le matériau durci peut être jeté avec les ordures.

## MESURES DE SÉCURITÉ

Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
**TENIR HORS DE LA PORTÉ DES ENFANTS.**

**Se reporter à la fiche signalétique (FS) pour de plus amples renseignements.**

## AVIS DE NON-REPONSABILITÉ

L'information et les recommandations consignées dans la présente reposent sur notre recherche et sont estimées exactes, mais aucune garantie, expresse ou tacite, n'est donnée ni ne devrait être inférée. Les acheteurs devraient tester les produits pour déterminer si la qualité et l'appropriation sont acceptables pour l'usage qu'ils veulent en faire. Aucun élément de la présente ne devrait être interprété d'une manière qui permette de présumer l'inexistence de tout brevet pertinent ou qui constitue une permission, une incitation ou une recommandation de mettre en œuvre une quelconque invention couverte par un brevet donné, sans l'autorisation du titulaire du brevet.

## DONNÉES TECHNIQUES

### Propriétés physiques types à l'état humide

| | |
|---|---|
| Couleur: | Beige |
| Apparence: | Liquide pulvérisable |
| Poids spécifique: | 0,96 |
| Point d'inflammation: | < 20°C (< 68°F) |
| Contenu en COV: | 13,1% en poids |
| Durée de conservation: | 12 mois après la date de fabrication (non ouvert) |
| Explication du code de lot:<br><br>(Code de lot imprimé sur fond de la cartouche) | AAJJJ<br>AA = Deux derniers chiffres de l'année de fabrication<br>JJJ = Jour de la fabrication basé sur 365 jours dans une année<br><br>Par exemple: 13061<br>= 61ième jour de 2013<br>= 2 mars 2013 |

### Propriétés types à l'application

| | |
|---|---|
| Température d'application: | Ne pas appliquer é des températures inférieures à 5°C (40°F) |
| Temps de séchage hors-poisse: | 8-12 minutes @ 25°C (78°F) et 50% R.H |
| Temps d'outillage: | 45-60 minutes @ 25°C (78°F) et 50% R.H |
| Temps de séchage: | 24 heures à @ 25°C (78°F) et 50% R.H |
| Odeur: | Faible odeur d'acrylique |

### Propriétés de rendement types à l'état sec

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Transparente | Résistance à l'eau: | Oui |
| Consistance lorsque sec: | Solide ininflammable et élastique | Ponceable: | Non |
| Température de service:<br>Exposition à long terme<br>Exposition à courte terme | <br>-40°C (-40°F) à 90°C (194°F)<br>-40°C (-22°F) à 120°C (248°F) | Peut être peint: | Oui |
| Résistance au cisaillement: | 0.065 N/mm² (9.43 psi) | Insonorisation:<br>(EN ISO 10140) | 60 dB |